

## Generelle oplysninger

## TILSYNSRAPPORT - Føllenslev Vandværk

Edh-sag: 326-2010-20097	30.06.2015
Tilsynsførende: Karsten Rud, Lene Jensen	Tilsyn: Ordinært (X) opfølgende ( )
Øvrige til stede ved tilsynet: Kurt Mortensen, Dieter Steffen	Sidste tilsyn: 29.04.2010

## STAM- OG BAGGRUNDSDATA

Vandforsyningens navn	Føllenslev Vandværk I/S
Vandforsyningens kontaktadresse	Egemarkevej 6, 4591 Føllenslev
Vandforsyningens e-mailadresse	<a href="mailto:kulosara@gmail.com">kulosara@gmail.com</a>
Vandforsyningens CVR / P nummer	29929750
Anlæggets navn	Føllenslev Vandværk
Beliggenhedsadresse	Havnsøvej 21 A, 4591 Føllenslev
Matr. nr.	4d, Føllenslev By, Føllenslev
Kontaktperson	Kurt Mortensen
Formand for anlægget/forsyningschef	Kurt Mortensen
Telefon nummer til formand / kontaktperson	51 22 47 85
Jupiter ID	103013
Indvindingstilladelse (m <sup>3</sup> /år, udløbsdato)	35.000 m <sup>3</sup> /år
Indvinding seneste år	27.224 m <sup>3</sup> /år (? - samme som 2013)

	JA	NEJ	BEMÆRKNINGER
Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt	X		
Ledelsessystemer	X		Kvalitetsledelsessystem: Blue Control (indbygget i system)
Er det lovpligtige kontrolprogram gennemført og fulgt?	X		<b>Kontrolprogram følges på anlægget, men er bagud på boringerne. Alle tre boringer dog prøvetaget 2014.</b>  <b>Analyseresultater efter udskiftning af rentvandstank lagt på hjemmesiden, men ikke fremsendt direkte til kommunen. Dette er utilstrækkeligt i forhold til kommunens tilsyn med vandværket, særligt i forbindelse med overskridelser af grænseværdier.</b>
Foreligger egen tilstandsrapport		X	
Foreligger tilstandsrapport fra eksterne rådgivere		X	
Har vandforsyningen en beredskabsplan	X		Kan med fordel lægges på hjemmesiden
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med vand		X	
Import eller eksport af vand		X	
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med strøm		X	
Foreligger vedligeholdelsesplan 2)	X		
Har kommunen udarbejdet en indsatsplan		X	Arbejde med indsatsplan er påbegyndt
Er den kommunale indsatsplan fulgt		X	Jf. ovenstående
Overholder anlægget underretningsforpligtelserne til kommunalbestyrelsen 3)	X		
Sidst godkendte takstblad 26.03.2015 Sidste information sendt til forbrugerne 4) hjemmeside, samt folder med årsrapport			

## Produktion

	JA	NEJ	BEMÆRKNINGER
<b>VANDVÆRKSBYGNINGEN</b>			
<b>Fotos</b>			
			
Aflåst	X		
Indhegnet	X		
Alarmsikret mod hærværk / terror	X		
Luftindtag og ventilation beskyttet	X		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	X		
Indvendig vedligeholdelse af bygning	X		
Råvandspumper			Antal: 3 Alder:
Rentvandspumper			Antal: 3+4 Alder:
Interne pumper			Antal: 1 (skyllevand) Alder:
Hydrofor	X		
Placering / mærkning af Prøvetagningshane (r)	X		
Hjælpemaskiner fx kompressor	X		
Råvandsmåler i overensstemmelse med tilladelse	x		
Skyllevandsmåler i overensstemmelse med tilladelse	X		
Vandmåler ved afgang fra vandværk i overensstemmelse med tilladelse	X		
SRO-anlæg	X		
Affugtningsanlæg	X		
Andre instrumenter, fx onlinemåling mv.	X		BlueControl
Kontraventiler og styreorganer	-	-	
Afløbsforhold	X		
Sikring mod optrængning af kloakvand	-	-	
Sikring mod indtrængning af regnvand	X		
Synlige rør	X		God stand
<b>ILTNING / FILTERANLÆG</b>			
Luftindtag og ventilation beskyttet	X		
Type Iltningsanlæg			kompressor
Reaktionsbassin		X	
Åbne filteranlæg		X	
Trykfilteranlæg	X		Forfilter og efterfilter
Er der etableret rottespærre	-	-	
Anden vandbehandling		X	

Evt. yderligere bemærkninger:

**Der er installeret ny rentvandstank (stål). Tanken er installeret inden i den gamle tank.****Kompressor flyttes.**

**Produktion**

	JA	NEJ	BEMÆRKNINGER
<b>RENTVANDSBEHOLDER</b>			
			
Beliggenhed over terræn		x	<i>Nyståltank, installeret inden i den gamle tank</i>
Volumen (m <sup>3</sup> )			<i>38 m<sup>3</sup></i>
Indhegnet	X		
Renholdt og ryddeligt	x		
Tætliggende beplantning / træerødder		X	
Udvendig vedligeholdelse			<i>God (ny)</i>
Indvendig vedligeholdelse			<i>God (ny)</i>
Dato for seneste indvendige inspektion	-	-	
Beholderinspektion udført af (person)	-	-	
Aflåst låge eller lem	X		
Tætssluttende låg	X		
Ventilations åbning beskyttet	X		
Alarm for høj / lav vandstand	x		
Overløbsrør beskyttet	-	-	
Er der prøveudtagningshaner	-	-	
Er der mulighed for at brandbiler kan hente vand?	X		<i>To brandhaner på ledningsnet - den ene nedlægges dog snart.</i>
<b>SKYLLEVAND</b>			
Skyllefrekvens: ca- 1 gang om året			
rentvand ( ) råvand ( )			
Bundfældningsbassin	X		
Indhegnet	X		
Aflåst låge	X		
Renholdt og ryddeligt	X		
Genbrug af skyllevand		X	
Vilkår i udledningstilladelse for Skyllevand?	-	-	
Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam		X	<i>Bortskaffes via godkendt vognmand ca. 1 gang om året</i>

Evt. yderligere bemærkninger:

**Distribution**

LEDNINGSNET (rentvand)			
	JA	NEJ	BEMÆRKNINGER
Sikring mod tilbageløb hos relevante virksomheder m.fl.	(x)		Findes for en del af bedriften hos 1 stor landmand, der forsynes af vandværket.
Brandhaner på ledningsnettet		X	
Trykforøgningssektion		X	
Trykreduktionssektion		X	
Brønde på ledningsnettet		X	
Udluftningsbrønde		x	

Evt. yderligere bemærkninger:

---



---



---

1) § 13 i Bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn

2) Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet.

3) Oppumpede vandmængder, pejlinger m.v.

4) Information til forbrugerne om vandets kvalitet jf. § 16 og § 29 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

5) Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

**Boringer**

DGU nummer / Etableret, år	197.186 / 1948
Evt. billedmateriale	
Anvendelse	Indvinding ( X ) Andet:
Seneste boringskontrol, dato	19.12.2014 (før det: 05.07.2000)
Boringens placering	Tørbrønd ( X ) Overbygning ( ) Hus ( ) Vv bygning ( )
Beliggenhed	Ved vandværk
Boringsrør afslutning	Over terræn ( ) Under terræn ( X )

	JA	NEJ	BEMÆRKNINGER
Renholdt og ryddeligt	X		
Indhegning/afgrænsning	X		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset	X		
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt	X		
Aflåst dæksel eller lem	X		
Terrænfald fra bygværk		x	Ok
Pejlemulighed - Pejlepunktsbeskrivelse	(x)		Elektronisk
Pejlepunktskote	-	-	?
Ventilation af tørbrønden	X		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn	X		
Udluftning nedadvendt m. insektnet	X		
Tæt bund, sider og dæksel	X		
Er brønden tør	X		
Forerørsforsegling	X		
Tætte rørgennemføringer	X		
Mærkning af boring med DGU nr.	X		
Prøvetagningshane	X		
Vandtæt aflukning af borerør	x		
Alarmsikring mod hærværk / terror	X		

Evt. yderligere bemærkninger:

---



---



---

**Boringer**

DGU nummer / Etableret, år	197.593 / 2008
Evt. billedmateriale	Udført som boring 197.330
Anvendelse	Indvinding ( X ) Andet:
Seneste boringskontrol, dato	19.12.2014 (eneste prøve)
Boringens placering	Tørbrønd ( ) Overbygning (X) Hus ( ) Vv bygning ( )
Beliggenhed	Ved Vv.
Boringsrør afslutning, over / under terræn	Over terræn ( X ) Under terræn ( )

	JA	NEJ	BEMÆRKNINGER
Renholdt og ryddeligt	X		
Indhegning/afgrænsning	X		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset	X		
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt	X		
Aflåst dæksel eller lem	X		
Terrænfald fra bygværk		x	Ok
Pejlemulighed - Pejlepunktsbeskrivelse	(x)		Elektronisk
Pejlepunktskote	-	-	?
Ventilation af tørbrønden	-	-	
Udluftningsstuds afsluttet over terræn	-	-	
Udluftning nedadvendt m. insektnet	-	-	
Tæt bund, sider og dæksel	-	-	
Er brønden tør	X		
Forerørsforsegling	X		Ok
Tætte rørgennemføringer	X		ok
Mærkning af boring med DGU nr.		X	
Prøvetagningshane	X		
Vandtæt aflukning af borerør	X		
Alarmsikring mod hærværk / terror	X		

Evt. yderligere bemærkninger:

---




---



---

**Boringer**

DGU nummer / Etableret, år	197.330 / 1970
Evt. billedmateriale	
Anvendelse	Indvinding ( X ) Andet:
Seneste boringskontrol, dato	19.12.2014 (før det: 27.07.2005)
Boringens placering	Tørbrønd ( ) Overbygning (X) Hus ( ) Vv bygning ( )
Beliggenhed	I indhegning ca. 50 m vest for Vv.
Boringsrør afslutning, over / under terræn	Over terræn ( X ) Under terræn ( )

	JA	NEJ	BEMÆRKNINGER
Renholdt og ryddeligt	X		
Indhegning/afgrænsning	X		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset	X		
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt	X		
Aflåst dæksel eller lem	X		
Terrænfald fra bygværk		x	Ok
Pejlemulighed - Pejlepunktsbeskrivelse	(x)		Elektronisk
Pejlepunktskote	-	-	?
Ventilation af tørbrønden	-	-	
Udluftningsstuds afsluttet over terræn	-	-	
Udluftning nedadvendt m. insektnet	-	-	
Tæt bund, sider og dæksel	-	-	
Er brønden tør	X		
Forerørsforsegling	X		Ok
Tætte rørgennemføringer	X		ok
Mærkning af boring med DGU nr.		X	
Prøvetagningshane	X		
Vandtæt aflukning af borerør	X		
Alarmsikring mod hærværk / terror	X		

Evt. yderligere bemærkninger:

---



---



---